

- **Puerta de SANTA MARIA**

CALLE NAGUSIA s/n, Hondarribia (Gipuzkoa)

Tipología: Militar y/o Defensiva. Puerta de villa

Siglo: XVI

Estilo: Renacimiento, Barroco, Neoclasicismo

Categoría: Conjunto Monumental. Casco Histórico de Hondarribia

Grado de protección: Calificado. Especial; BOPV 30-01-2001



La Puerta de Santa María fue la entrada principal de la ciudad, siendo una de las más antiguas y protegida en su lado derecho por el cubo de Santa María del siglo XVI. A ambos lados se abren unas troneras.

Se componía de diversos elementos, como puente levadizo, cuerpos de guardia, foso y hasta capilla.

Asimismo, de las tres puertas que existían en este lugar, sólo se conserva la del medio, las otras dos fueron destruidas en el año 1795 por el ejército francés.

De todo ello sólo queda la puerta formada por un arco rebajado y dovelado, que en su parte interna aún conserva los goznes.

Sobre el arco, destaca el escudo de la Ciudad, fechado en el año 1694, y coronado por la virgen de Guadalupe flanqueada por 2 ángeles. El remate es neoclásico del siglo XIX, con un reloj de sol.

En el interior hay un pequeño nicho, hoy vacío.

Dando la bienvenida, destaca la escultura del “Hatxeroa”, que representa al zapador, soldado que trabajaba en las fortificaciones y que abría paso a las tropas

